

Vizsgálat helye: Fót Időpontja: 06.19.  
 Gyártmány: CREDO Típus: EC 11 Évjárat: 2004  
 Alv: Motor:  
 Vizsgálat száma: Eszköz: (kézi) (soft) link  
 Központi csatlakozó: JDC 206 M  
 Multi pin:  
 Vizsgált rendszer: EDC - motor  
 ECU típusa: Száma: EDC 7  
 ECU hibakódok olvasása igen Törlése nem kellett  
 Élő adatok: Sebesség értékek  
 Élő adatok: Nyomás értékek  
 Élő adatok: Fék kapcsolatok  
 Élő adatok: Tempomat  
 Élő adatok: Egyéb állapotok  
 Élő adatok:  
 Élő adatok:  
 Élő adatok:  
 Extra tesztek: Diagnosztika  
 Extra tesztek: Hibaheresítés-törlés  
 Extra tesztek: ECU adatok  
 Extra tesztek: Élő adatok  
 Extra tesztek:  
 Extra tesztek:  
 Extra tesztek:  
 Extra tesztek:  
 Egyébb vizsgálatok: Jaltest Soft:

EDC vizsgálat: Ugyanazok a lehetőségek, mint a kézi egységnél.

Megjegyzés: Jármű kiválasztás: kézi: Busz-IVECO - Motor  
 Soft: Busz-IVECO - Europolis - EDC

Sipo Zs.  
 2008.06.19.

Vizsgálat helye: Fót Időpontja: 06.19.  
 Gyártmány: CREDO Típus: EC 11 Évjárat: 2004  
 Alv: Motor:  
 Vizsgálat száma: Eszköz: (kézi) (soft) link  
 Központi csatlakozó: JDC 206 M  
 Multi pin:  
 Vizsgált rendszer: EDC - motor  
 ECU típusa: Szám: EDC 7  
 ECU hibakódok olvasása igen Törlése nem lehet  
 Élő adatok: Sebesség értékek  
 Élő adatok: Nyomás értékek  
 Élő adatok: Fék kapcsolatok  
 Élő adatok: Tempomat  
 Élő adatok: Egyéb állapotok  
 Élő adatok:  
 Élő adatok:  
 Élő adatok:  
 Extra tesztek: Diagnosztika  
 Extra tesztek: Hibahevesítés - törlés  
 Extra tesztek: ECU adatok  
 Extra tesztek: Élő adatok  
 Extra tesztek:  
 Extra tesztek:  
 Extra tesztek:  
 Extra tesztek:  
 Egyébb vizsgálatok: Jaltest Soft:

EDC vizsgálat: Ugyan azok a lehetőségek, mint a kézi egységnél.

Megjegyzés: Jármű kiválasztás: kézi: Busz-IVECO - Motor  
 Soft: Busz-IVECO - Europolis - EDC

Szjoi Z. L.  
2003.06.19.

Vizsgálat helye: Föt Időpontja: 06. 19.

Gyártmány: KING LONG Típus: XMQ6121G Évjárat: 2008

Alv: LAGR1HSJG8BA00280 Motor: 21805344

Vizsgálat száma: Eszköz (kézi) soft link

Központi csatlakozó: JDC 204.2

Multi pin:

Vizsgált rendszer: ABS - felh

ECU típusa: WABCO Száma: ABS D

ECU hibakódok olvasása igen Törlése nem kellett

Élő adatok:

Élő adatok: Sebesség érzékelőh

Élő adatok: Kapcsoló pozícióh

Élő adatok: Feszültség érzékelőh

Élő adatok:

Élő adatok:

Élő adatok:

Élő adatok:

Extra tesztek: Diagnosztika

Extra tesztek: Hibahevesítés - törlés

Extra tesztek: ECU adatok

Extra tesztek: Alkatrész aktiválás

Extra tesztek: Paraméterevek

Extra tesztek:

Extra tesztek:

Extra tesztek:

Egyébb vizsgálatok:

Megjegyzés: Jármű kiválasztás:

Busz - SCANIA - 4-ös széria - rendszer választás

Sjós Z  
2008. 06. 19.

Vizsgálat helye: Fét 7700A B9L Időpontja: 06-19.  
 Gyártmány: VOLVO Típus: 7700 A Évjárat: 2007  
 Alv: Y43S7412381124688 Motor:  
 Vizsgálat száma: Eszköz: (kézi) (soft) link  
 Központi csatlakozó: ODB  
 Multi pin: 12-G; 13-H; tápfeszültség  
 Vizsgált rendszer: EDC - motor  
 ECU típusa: Száma:  
 ECU hibakódok olvasása igen Törlése nem kellett  
 Élő adatok: Sebesség, Fordulat  
 Élő adatok: Olajnyomás, Motor terhelés  
 Élő adatok: Turbónyomás, Diesel economy  
 Élő adatok: Pillanatnyi állítétel, Hűtő folyadék hőmérs.  
 Élő adatok: Olaj hőmérséklet, Motorfék, Teljes távolság  
 Élő adatok: Sebesség határértékek, Teljes fogyasztás  
 Élő adatok: Bemelő levegő hőmérséklet  
 Élő adatok:  
 Extra tesztek: Diagnosztika (hiba keresés - törlés)  
 Extra tesztek: ECU adatok  
 Extra tesztek: Alkatrészek aktiválása  
 Extra tesztek: Élő adatok  
 Extra tesztek:  
 Extra tesztek:  
 Extra tesztek:  
 Extra tesztek:  
 Egyébb vizsgálatok: ABS - fék

Diagnosztika, ECU adat, Élő adatok,

Megjegyzés:

Sipos Z. I.  
 2008. 06. 19.

Vizsgálat helye: FÖT Időpontja: 06 - 18.  
 Gyártmány: SCANIA Típus: E 95.16 Évjárat: 1998.  
 Alv: YS4LYX20001831833 Motor: 5124850  
 Vizsgálat száma: Eszköz: (kézi) (soft) link  
 Központi csatlakozó: JDC 204.2  
 Multi pin:  
 Vizsgált rendszer: RETARDER  
 ECU típusa: Száma:  
 ECU hibakódok olvasása igen Törlése nem kellett  
 Élő adatok: Sebesség érzékelőh  
 Élő adatok: Hőmérsékleti adatok  
 Élő adatok: Alla potok pl.: huplung  
 Élő adatok: Egyébb értékek (féknyomatók,  
 Élő adatok: gázadagolás)  
 Élő adatok:  
 Élő adatok:  
 Élő adatok:  
 Extra tesztek: Mért értékek  
 Extra tesztek: ECU adatok  
 Extra tesztek: Diagnosztika  
 Extra tesztek: Alkatrészek aktiválás (féklámpa véde, süvített  
 Extra tesztek: levegő ellenőrzés, hupfogó fék, sebesség prog-  
 Extra tesztek: ramozó, motor fék, Olaj, akkumulátor,  
 Extra tesztek: adagoló szelep)  
 Extra tesztek:  
 Egyébb vizsgálatok: Jaltest Soft:

RETARDER: Diagnosztika (hiba keveses-törlés) 12 hiba  
 Alkatrészek aktiválása  
 ECU adatok  
 Mért értékek: ugyan az minta kéz-  
 egységnél.

Megjegyzés: A 12 hiba leírása kimentve és S. Tamásnál  
 pendrive-n át adva.

Vizsgálat helye: Fét 7700A B9L Időpontja: 06-19.  
 Gyártmány: VOLVO Típus: 7700 A Évjárat: 2007  
 Alv: Y43S7412381124688 Motor:  
 Vizsgálat száma: Eszköz: (kézi) (soft) link  
 Központi csatlakozó: ODB  
 Multi pin: 12-G; 13-H; tápfeszültség  
 Vizsgált rendszer: EDC-motor  
 ECU típusa: Száma:  
 ECU hibakódok olvasása igen Törlése nem kellett  
 Élő adatok: Sebesség, Fordulat  
 Élő adatok: Olajnyomás, Motor terhelés  
 Élő adatok: Turbónyomás, Diesel economy  
 Élő adatok: Pillanatnyi állatétel, Hűtő folyadék hőmérs.  
 Élő adatok: Olaj hőmérséklet, Motorfék, Teljes távolság  
 Élő adatok: Sebesség határértékek, Teljes fogyasztás  
 Élő adatok: Bemelő levegő hőmérséklet,  
 Élő adatok:  
 Extra tesztek: Diagnosztika (hiba-keresés - törlés)  
 Extra tesztek: ECU adatok  
 Extra tesztek: Alkatrészek aktiválása  
 Extra tesztek: Élő adatok  
 Extra tesztek:  
 Extra tesztek:  
 Extra tesztek:  
 Extra tesztek:  
 Egyébb vizsgálatok: ABS - fék

Diagnosztika, ECU adat, Élő adatok,

Megjegyzés:

Sipos Z.  
 2008. 06. 19.

Vizsgálat helye: FÖT Időpontja: 06 - 18.  
 Gyártmány: SCANIA Típus: E 95.16 Évjárat: 1998.  
 Alv: YS4L4X20001831833 Motor: 5124850  
 Vizsgálat száma: Eszköz: (kézi) (soft) link  
 Központi csatlakozó: JDC 204.2  
 Multi pin:  
 Vizsgált rendszer: RETARDER  
 ECU típusa: Száma:  
 ECU hibakódok olvasása igen Törlése nem kellett  
 Élő adatok: Sebesség érzékelőh  
 Élő adatok: Hőmérsékleti adatok  
 Élő adatok: Allg potok pl.: huplung  
 Élő adatok: Egyébb értékek: (féknyomatóh,  
 Élő adatok: gdzadagolás)  
 Élő adatok:  
 Élő adatok:  
 Élő adatok:  
 Extra tesztek: Mért értékek  
 Extra tesztek: ECU adatok  
 Extra tesztek: Diagnosztika  
 Extra tesztek: Alkatvész aktiválás (féklámpa ved, süvített  
 Extra tesztek: levegő ellenőrzés, hupfogó fék, sebesség prog-  
 Extra tesztek: ramozó, motor fék, Olaj akkumulátor,  
 Extra tesztek: adagoló szelep)  
 Extra tesztek:  
 Egyébb vizsgálatok: Jaltest Soft:

RETARDER: Diagnosztika (hiba keveses-törlés) 12 hiba  
 Alkatvész aktiválása  
 ECU adatok  
 Mért értékek: ugyan az minta kéz-  
 egységnel.  
 Megjegyzés: A 12 hiba leírása kimentve és S. Tamásnál  
 pendrive-en át adva.

Vizsgálat helye: FÖT Időpontja: 06 - 18.  
 Gyártmány: SCANIA Típus: E 95.16 Évjárat: 1998.  
 Alv: YS4LYX20001831833 Motor: 5124850  
 Vizsgálat száma: Eszköz: kézi soft link  
 Központi csatlakozó: JDC 204.2  
 Multi pin:  
 Vizsgált rendszer: RETARDER  
 ECU típusa: Száma:  
 ECU hibakódok olvasása Igen Törlése nem kellett  
 Élő adatok: Sebesség érzékelőh  
 Élő adatok: Hőmérsékleti adatok  
 Élő adatok: Alla potok pl.: huplung  
 Élő adatok: Egyébb értékek (féknyomatók,  
 Élő adatok: gázadagolás)  
 Élő adatok:  
 Élő adatok:  
 Élő adatok:  
 Extra tesztek: Mért értékek  
 Extra tesztek: ECU adatok  
 Extra tesztek: Diagnosztika  
 Extra tesztek: Alkatrész aktiválás (féklámpa velő, süvített  
 Extra tesztek: levegő ellenőrzés, hupfogó fék, sebesség prog-  
 Extra tesztek: ramozó, motor fék, Olaj, akkumulátor,  
 Extra tesztek: adagoló szelep)  
 Extra tesztek:  
 Egyébb vizsgálatok: Jaltest Soft:

RETARDER: Diagnosztika (hiba keresés-törlés) 12 hiba  
 Alkatrész aktiválása  
 ECU adatok  
 Mért értékek: ugyan az minta kéz-  
 egységnél.

Megjegyzés: A 12 hiba leírása kimentve és S. Tamásnál  
 pendrive-n át adva.



Viszogat helye: FOT Idopontja: 06.17.

Gyartmany: MAN Tipus: NEOPLAN Evjarat: 2005

Alv: WAGP04 22 554000782 Motor: D2866 L 014 28

Viszogat szama: 11 Eszkoz: (kezi) (soft) link

Kozponti csatlakozo: JDC 210M

Multi pin:

Viszogat rendszer: EDC - motor

ECU tipusa: Bosch Szama: MS5

ECU hibakodok olvasasa igen Trolése nem kellett

Elő adatok: Hőtelő fordulót, sebesség, légnyomás ford.

Elő adatok: Törésváltozó, tachométer sebesség

Elő adatok: Töltésmérés, Motorüzem mód, Alkalmazás

Elő adatok: Előgyújtás, Pállangó szelep pártaméter

Elő adatok: Fogaskerék sebesség, Lassú menet kapcsoló, fékpedál

Elő adatok: Terepnyomás, dízelkezelés, Motor hőmérséklet, sebesség ped.

Elő adatok: Sebesség határoló

Elő adatok:

Extra tesztek: Relé működés (velő, adagoló - E400) - kapcsoló vezérlés

Extra tesztek: Adívance működés (elsőbaterék. vezérlés)

Extra tesztek: ECU adatok (motor o., alv. n.)

Extra tesztek:

Extra tesztek:

Extra tesztek:

Extra tesztek:

Extra tesztek:

Egyébb vizsgálatok:

Megjegyzés: Hibakód: ismeretlen hibakód 127; 0;

Sipos Zoltán 2008. 06. 17.

Viszsgálat helye: FÓT Időpontja: 06. 17.

Gyártmány: NEOPLAN Típus: N446 Évjárat: 2005

Alv: WAGPO4ZZ554000782 Motor: D2866L4N28

Viszsgálat száma: 11 Eszköz: kézi soft link

Központi csatlakozó: JOC 210 M

Multi pin:

Vizsgált rendszer: ECAS - Futómű

ECU típusa: WABCO Száma: ECAS BUS

ECU hibakódok olvasása igen Törlése nem lehet

Élő adatok:

Élő adatok: Hibakódok (Diagnostics), Rendszer ellenőrzés,

Élő adatok: Extra test Alkalmazás, aktiválás, Mért értékek,

Élő adatok: ECU adatok, Paraméterek, kalibráció,

Élő adatok:

Élő adatok: Futómű beállítás le-fel.

Élő adatok: Külön az első és hátsó tengely, valamint

Élő adatok: külön-külön a bal első, jobb első, bal hátsó

Extra tesztek: és a jobb hátsó légvágó.

Extra tesztek:

Extra tesztek:

Extra tesztek:

Extra tesztek:

Extra tesztek:

Extra tesztek:

Extra tesztek:

Egyébb vizsgálatok:

Megjegyzés:

Viszsgálat helye: Fót Időpontja: 06.16.

Gyártmány: MAN Típus: Nü 313-15M Évjárat: 2001.

Alv: WM9A2522210021204 Motor: MAN D2866D MS50

Vizsgálat száma: 05;06;1; Eszköz: (kézi) soft link

Központi csatlakozó: JDC 210

Pin:

Vizsgált rendszer: EDC - motor

ECU típusa: Bosch Száma: MS 5.

ECU hibakódok olvasása igen Törlése igen

Élő adatok: Levegő hőmérséklet Üzemanyag, Olaj hőfok,

Élő adatok: Motor fordulát, FMR ford, Sebesség adatok,

Élő adatok: Turbó nyomás, Túrdzselelő,

Élő adatok: Fogasker ford.

Élő adatok: Akku. vagy töltés feszültség

Élő adatok:

Élő adatok:

Élő adatok:

Extra tesztek: Hőfokok

Extra tesztek: Fordulatok

Extra tesztek: Nyomások

Extra tesztek: Feszültségek

Extra tesztek:

Extra tesztek:

Extra tesztek:

Extra tesztek:

Egyébb vizsgálatok:

Megjegyzés: Be kellett indítani a buszt a vizsgálathoz,

mert gyenge volt az akku.

Sipos Zsolt  
2003. 06. 16.

Viszsgálat helye: Föt Időpontja: 06. 16.

Gyártmány: MAN Típus: NÜ 313-15M Évjárat: 2001.

Alv: Motor:

Vizsgálat száma: Eszköz (kézi) soft link

Központi csatlakozó: JOC 210M

Multi pin:

Vizsgált rendszer: EBS - fűt

ECU típusa: hNORR Száma: EBS-2.2

ECU hibakódok olvasása igen Törlése igen

Élő adatok: Kevés fordulatszám érzékelés

Élő adatok: Fél nyomás

Élő adatok: Félpedál érzékelés (2db) szűke

Élő adatok: Terhelés érzékelés

Élő adatok:

Élő adatok:

Élő adatok:

Élő adatok:

Extra tesztek: Nyomás érzékelés

Extra tesztek: Kiegészítési nyomás

Extra tesztek: Félpedál érzékelés

Extra tesztek: ASR állítást

Extra tesztek: Kevés kompenzáció

Extra tesztek:

Extra tesztek:

Extra tesztek:

Egyébb vizsgálatok: ECAS - futómű

Alkatrész átválts

Műt érzékelés

Paraméterek

Kalibráció

Megjegyzés:

1

Vizsgálat helye: Fót Időpontja: 06.16.  
Gyártmány: MB Típus: 405 GN Évjárat: 96-05  
Alv: Motor:  
Vizsgálat száma: 04 Eszköz: (kézi) soft link  
Központi csatlakozó: JDC 203M  
Multi pin:  
Vizsgált rendszer: EDC - motor  
ECU típusa: Bosch MS5 Száma: MS5.  
ECU hibakódok olvasása 1 hibac. Törlése nem lett  
Élő adatok: sebesség azúshatók  
Élő adatok: hőmérsékletek  
Élő adatok: nyomaték értékek  
Élő adatok: Egyéb mérési adatok,  
Élő adatok: ② gázpedál  
Élő adatok:  
Élő adatok: FMR (váltó motor szabályozás)  
Élő adatok:  
Extra tesztek:  
Extra tesztek:  
Extra tesztek:  
Extra tesztek:  
Extra tesztek:  
Extra tesztek:  
Extra tesztek:  
Extra tesztek:  
Extra tesztek:  
Egyéb vizsgálatok: WABCO ABS - felh  
kerék fordulat, nyomaték, fékpedál adatok  
  
  
  
Megjegyzés: Jármű kiválasztás:  
Teherváltó - M0 - 96 előtti - rendszer választás

Sipos Zsolt  
2008.06.16.

Viszsgálat helye: Föt Időpontja: 06. 16.

Gyártmány: MB Típus: 405 GN Évjárat: 96-os

Alv: Motor:

Viszsgálat száma: Eszköz: (kézi) soft link

Központi csatlakozó: JDC 203M

Multi pin:

Viszsgált rendszer: ECAS - futómű

ECU típusa: ECAS Száma: WABCO

ECU hibakódok olvasása Törlése

Élő adatok:

Élő adatok: Hibabejelentés/tűzés, Műt. értékek,

Élő adatok: Extra teszt, ECU adatok.

Élő adatok:

Élő adatok:

Élő adatok:

Élő adatok:

Élő adatok:

Extra tesztek:

Extra tesztek:

Extra tesztek:

Extra tesztek:

Extra tesztek:

Extra tesztek:

Extra tesztek:

Extra tesztek:

Egyébb vizsgálatok: Váltó - Retarder

Diagnosztika, Extra tesztek, ECU adatok, Műt. értékek

Megjegyzés:

